



FORJADO DE PLANTA PRIMERA, E:1/150
Estructura principal de roble
Estructura secundaria mixta

PÓRTICO 2

PÓRTICO 1




SECCIÓN TRANSVERSAL, E:1/150



FORJADO DE PLANTA SEGUNDA, E:1/150
Estructura principal de roble
Estructura secundaria de pino silvestre

PÓRTICO 2


PÓRTICO 1



SECCIÓN LONGITUDINAL

ESPECIES DE MADERA EN LA ESTRUCTURA

- Roble (*Quercus robur*)
- Chopo (*Populus nigra*)
- Pino silvestre (*Pinus sylvestris*)
- Mixto




ATAQUE DE ORGANISMOS XILÓFAGOS EN LA ESTRUCTURA

- Ataque de termita
- Ataque de carcoma
- Hongos

ENTRADA ALMACÉN

ENTRADA A PLANTA SEMISÓTANO

EDIFICIO CONTIGUO
Planta semisótano: Vivienda




ATAQUE DE ORGANISMOS XILÓFAGOS EN LA ESTRUCTURA

- Ataque de termita
- Ataque de carcoma

PÓRTICO 2

PÓRTICO 1



ATAQUE DE ORGANISMOS XILÓFAGOS EN LA ESTRUCTURA
 ■ Ataque de termita
 ■ Ataque de carcoma

PÓRTICO 2

PÓRTICO 1

